



931

危险废物转移联单

编号 3715480174

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u> 单位盖章 	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-31-003-48</u> 数量 <u>30.86吨</u>	
废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、锌、镉</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>20</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>20</u> 日	
车(船)型: <u>挂车</u> 牌号 <u>豫B58898</u> 道路运输证号 <u>41020000002418</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>薛海军</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 <u>薛海军</u>	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>陈松</u> 接受日期 <u>2018.1.20</u>	
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>陈松</u> 单位盖章  日期 <u>2018.1.20</u>	

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

932

危险废物转移联单

编号 3715480175

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-03-48 数量 32.58吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷, 镉, 镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B00661 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 朱士立

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.20

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈明 单位盖章  日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

943

危险废物转移联单

编号 3715480176

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-31-003-48 数量 31.75吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷, 锌, 镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BU666 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 孙英杰

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 孙英杰 接受日期 2018.1.20

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 孙英杰 单位盖章  日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

933

危险废物转移联单

编号 3715480177

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区直门北大街6号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 32.22吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷, 镉, 镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BSX788 道路运输证号 44020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 于付表

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张唯 接受日期 2018.1.20

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 于付表 单位盖章  日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

938

危险废物转移联单

编号 3715480178

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博大环境集团股份有限公司</u> 单位盖章	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u>	类别编号 <u>HW48-21-03-48</u> 数量 <u>31.16吨</u>
废物特性: <u>浸出毒性</u>	形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷, 锌, 镉</u>	禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>
发运人 _____ 运达地点 _____	转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>20</u> 日
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>20</u> 日
车(船)型: <u>挂车</u>	牌号 <u>豫BXD010</u> 道路运输证号 <u>41020000021-18</u>
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>岳永祥</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型: _____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____ 经由地 _____	运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>陈明</u> 接受日期 <u>2018.1.20</u>
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>岳永祥</u>	单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.20</u>

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

936

危险废物转移联单

编号 3715480179

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街1号首钢信信楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博毓环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-24-03-48 数量 33.58吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、锌、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫B00529 道路运输证号 41020000002118
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李卜
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 陈旭 接受日期 2018.1.20
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 李卜 单位盖章  日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

934

危险废物转移联单

编号 3715480180

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博乐环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号新科综合楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博乐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-005-48 数量 31.76吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BXD668 道路运输证号 4102000002418

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 郭飞

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李洪涛 接受日期 2018.1.20

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李洪涛 单位盖章  日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW482403-48 数量 31.05吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铁、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BN5999 道路运输证号 442000002418

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 张占勇

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈峰 接受日期 2018.1.20

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 张占勇 单位盖章 日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 H4831-03-28 数量 32.38吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B00511 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 陈振申

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈振申 接受日期 2018.1.20

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈振申 单位盖章  日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

942

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街60号钢综综合楼11层	邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊博锐环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HW48-21-03-48 数量 32.45吨
废物特性	浸出毒性	形态	固
		包装方式	袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷, 锌, 镉	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运送地点	
		转移时间	2018 年 1 月 20 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018 年 1 月 20 日
车(船)型	挂车	牌号	豫B00990
		道路运输证号	41020000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	卢伟
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	
		道路运输证号	
运输起点		经由地	
		运输终点	
		运输人签字	
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	陈刚
		接受日期	2018.1.20
废物处置方式	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他		
单位负责人签字	AS3	单位盖章	日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第二联 产生单位

939

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层	邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊博锐环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HW48-21-003-48 数量 33.36吨
废物特性	浸出毒性	形态	固 包装方式 袋装
外运目的	中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>		
主要危险成分	砷、锌、镉	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人	运达地点	转移时间	2018 年 1 月 20 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018 年 1 月 20 日
车(船)型	挂车	牌号	豫BAY181 道路运输证号 41200000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 宋三伟
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点	经由地	运输终点	运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.20
废物处置方式	利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	单位负责人签字	日期 2018.1.20

第一联 产生单位



注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW4831-03-48 数量 32.37吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷, 铊, 镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BPA108 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 叶长有

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.20

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李83 单位盖章 日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-21-03-48 数量 32.27吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B85550 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 朱宏

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李刚 接受日期 2018.1.20

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李刚 单位盖章 日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

945

危险废物转移联单

编号 3715480187

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市柳园路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-21-03-48 数量 32.87吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 20 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 20 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BHN6099 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 张广瑞

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈旭 接受日期 2018.1.20

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 张广瑞 单位盖章  日期 2018.1.20

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

944

危险废物转移联单

编号 3715480188

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街40号首钢综合楼11层	邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司	电话	0371-23152689
通讯地址	开封市迎宾路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊博锐环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号 HW48-21-03-48	数量 33.77吨
废物特性	浸出毒性	形态 固	包装方式 袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷、锌、镉	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运达地点	转移时间 2018年1月20日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018年1月20日
车(船)型	挂车	牌号	豫BXD008
		道路运输证号	410200000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	高锦鹏
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点		经由地	运输终点
			运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.20
废物处置方式	<input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他		
单位负责人签字		单位盖章	日期 2018.1.20



注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

955

危险废物转移联单

编号 3715480189

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博尔环境集团股份有限公司</u> 单位盖章 	电话 <u>010-82293899</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-24-003-48</u> 数量 <u>32.95吨</u>	
废物特性： <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的： <input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置	
主要危险成分 <u>砷 锌 镉</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>20</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>20</u> 日	
车(船)型： <u>挂车</u> 牌号 <u>豫BXD889</u> 道路运输证号 <u>41020000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>姜玉金</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>张州</u> 接受日期 <u>2018.1.20</u>	
废物处置方式： <input type="checkbox"/> 利用 <input checked="" type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>姜玉金</u> 单位盖章  日期 <u>2018.1.20</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

危险废物转移联单

编号 3715480190

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢集团11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博毓环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW4824-0348 数量 32.67吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中贮贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B21662 道路运输证号 4102000002118

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 曾昭星

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈艳 接受日期 2018.1.21

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 曾昭星 单位盖章  日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

953

危险废物转移联单

编号 3715480191

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号新钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2352659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-2403-48 数量 32.91吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BXD009 道路运输证号 41020000002418

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 冯文明

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 冯文明

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李强 接受日期 2018.1.21

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李强 单位盖章  日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 3715480192

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层		邮编 100082
运输单位	开封市第二运输总公司		电话 0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号		邮编 475000
接受单位	潍坊博锐环境保护有限公司		电话 0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园		邮编 261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号 HW48 321003-48	数量 33.1604
废物特性	浸出毒性	形态 固	包装方式 袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷、锌、镉	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运达地点	转移时间 2018 年 1 月 21 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018 年 1 月 21 日
车(船)型	挂车	牌号	豫BXD696
		道路运输证号	4402000002-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	邵一涛
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点		经由地	运输终点
			运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.21
废物处置方式	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他		
单位负责人签字	邵一涛	单位盖章	日期 2018.1.21

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

959

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293299
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼1层	邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封柳园实路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊博锐环境保护有限公司	电话	0536-8243555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HW48-321-003-48 数量 31.62吨
废物特性	浸出毒性	形态	固
		包装方式	袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷、铊、镉	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运达地点	
		转移时间	2018年1月21日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018年1月21日
车(船)型	挂车	牌号	豫B58898
		道路运输证号	410200000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	孙义伟
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	
		道路运输证号	
运输起点		经由地	
		运输终点	
		运输人签字	
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.21
废物处置方式	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他	单位负责人签字	日期 2018.1.21
		单位盖章	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 当炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 31.57吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的： 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B11193 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 胡小罗

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈彬 接受日期 2018.1.21

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李少华 单位盖章 日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

962

危险废物转移联单

编号 3715480195

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-24-03-48 数量 31.67吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BR0000 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李尚斌

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李尚斌 接受日期 2018.1.21

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李尚斌 单位盖章  日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 3115480196

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	<u>博大环境集团股份有限公司</u>	单位盖章	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址	<u>北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层</u>	邮编	<u>100082</u>
运输单位	<u>开封市第二运输总公司</u>	电话	<u>0371-23152659</u>
通讯地址	<u>开封市迎宾路8号</u>	邮编	<u>475000</u>
接受单位	<u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话	<u>0536-8293555</u>
通讯地址	<u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编	<u>261000</u>
废物名称	<u>冶炼废渣</u>	类别编号	<u>HW48-321-003-48</u> 数量 <u>33.29吨</u>
废物特性	<u>浸出毒性</u>	形态	<u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的	中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>		
主要危险成分	<u>砷、锌、镉</u>	禁忌与应急措施	<u>禁止抛撒</u>
发运人	运达地点	转移时间	<u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	<u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期	<u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日
车(船)型	<u>挂车</u>	牌号	<u>豫B00661</u> 道路运输证号 <u>44020000021-18</u>
运输起点	<u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点	<u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>朱士立</u>
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点	经由地	运输终点	运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	<u>陈强</u> 接受日期 <u>2018.1.21</u>
废物处置方式	利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位负责人签字	<u>姚子3</u>	单位盖章	日期 <u>2018.1.21</u>

第一联 产生单位


注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

957

危险废物转移联单

编号 3715480197

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-24-03-48 数量 33.73吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 锌 镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BSX788 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 于世伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 于世伟 接受日期 2018.1.21

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 于世伟 单位盖章  日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 47500
 接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW483403-48 数量 32.69吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫B85551 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 夏彦武
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 陈旭 接受日期 2018.1.21
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 夏彦武 单位盖章 日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

0964

危险废物转移联单

编号 37154801100

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-34-03-48 数量 33.51吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 锌 镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日

车(船)型: 挂车 牌号 JAY181 道路运输证号 4402000002118

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 宋三伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张明 接受日期 2018.1.21

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 张明 单位盖章  日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 37154801101

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号钢铁大厦11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152859
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000



废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-34-003-48 数量 34.19吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷 铊 镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日
 车(船)型: 挂车 牌号 3B00990 道路运输证号 41020000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 孙长飞
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 陈强 接受日期 2018.1.21
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 姚X3 单位盖章 _____ 日期 2018.1.21



注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

965.

危险废物转移联单

编号 37164801102

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u>	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街6号盈钢综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封柳园路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市奎文区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-21-003-48</u> 数量 <u>33.58吨</u> 废物特性： <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u> 外运目的：中转运存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/> 主要危险成分 <u>砷、铊、镉</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u> 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日
车(船)型： <u>挂车</u> 牌号 <u>豫B打550</u>	道路运输证号 <u>410200000021-18</u>
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>朱岩</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型：_____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____	经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>陈梅</u> 接受日期 <u>2018.1.21</u>
废物处置方式：利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 单位负责人签字 <u>朱岩</u> 单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.21</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

969

危险废物转移联单

编号 37154801103

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u>	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街68号盈科中心11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封柳园路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市奎亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-321-003-48</u> 数量 <u>31.96吨</u>	
废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、铊、镉</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日	
车(船)型: <u>挂车</u> 牌号 <u>豫PN5999</u> 道路运输证号 <u>410200000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>张占勇</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>张占勇</u> 接受日期 <u>2018.1.21</u>	
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>张占勇</u> 单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.21</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

968.

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82292399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢集团11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-03-48 数量 32.2吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B00529 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李占

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈彬 接受日期 2018.1.21

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李占 单位盖章 日期 2018.1.21


注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街10号首钢集团北楼 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.71吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜等 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日

车(船)型: 挂车 车牌号 豫BHN699 道路运输证号 40200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 张子瑞

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈艳 接受日期 2018.1.21

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 刘子3 单位盖章  日期 2018.1.21




注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

974

危险废物转移联单

编号 37154801106

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u>	单位盖章  电话 <u>010-82293899</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街60号</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市奎文区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u>	类别编号 <u>HW48-321-003-48</u> 数量 <u>33.37吨</u>
废物特性: <u>浸出毒性</u>	形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、铊、汞</u>	禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>
发运人 _____	运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日
车(船)型: <u>挂车</u>	牌号 <u>豫B XD008</u> 道路运输证号 <u>410200000021-18</u>
运输起点 <u>聊城市</u>	经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>高魏魏</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型: _____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____	经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人  接受日期 <u>2018.1.21</u>
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>于83</u>	单位盖章  日期 <u>2018.1.21</u>

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市丰台区西直门北大街60号首钢综合楼 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市柳园路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-21-003-48 数量 32.130t
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋数
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、锌、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫BPA108 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 叶长有
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李维 接受日期 2018.1.21
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 李维 单位盖章 _____ 日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 37154801108

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 电话 010-80243399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢集团 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-24-03-48 数量 31.53吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、锌、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫BX12668 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 郭飞
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 陈峰 接受日期 2018.1.21
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 陈峰 单位盖章 _____ 日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

994
696

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 电话 010-82243399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢集团北楼 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封柳苑路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-221-03-48 数量 33.780吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BXD696 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 邵三涛

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 [Signature] 接受日期 2018.1.22

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 [Signature] 单位盖章 _____ 日期 2018.1.22

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

983

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街10号首钢综合楼 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000



废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 32.54吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋数装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫BXD889 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 姜玉金
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____



第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 姜玉金 接受日期 2018.1.22
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 姜玉金 单位盖章 _____ 日期 2018.1.22



第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

982

危险废物转移联单

编号 3715480111

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首层网络综合楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市东环路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博统环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.57吨

废物特性: 漫出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 砷 镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B3D009 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 冯世明

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李书臣 接受日期 2018.1.22

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李书臣 单位盖章  日期 2018.1.22

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

998

危险废物转移联单

编号 37154801112

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团有限公司 单位盖章  电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号新银座B座 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博天环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-03 数量 33.54吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、镉、铅 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫B00661 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 开封市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 朱士立
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.22
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 陈明 单位盖章  日期 2018.1.22


注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 37154801113

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市东宝路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博统环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 32.97吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 镉 铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B21662 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 陈浩

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈浩 接受日期 2018.1.22

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈浩 单位盖章  日期 2018.1.22

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联

产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82993399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号新际大厦B座 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市郑实路8号 邮编 475000

接受单位 淮北市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 淮北市濉溪县北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-03-48 数量 3392吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉、铅、镉 禁忌与应急措施 禁止抛洒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B85551 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 淮北市 运输人签字 夏彦武

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李刚 接受日期 2018.1.22

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李刚 单位盖章 日期 2018.1.22

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

993

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>中复天环境集团股份有限公司</u>	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街60号新成大厦11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-2315269</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-321-03</u> 数量 <u>32.62吨</u> 废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u> 外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input type="checkbox"/> 主要危险成分 <u>砷、镍、铜</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止地搭子</u> 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>22</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>22</u> 日
车(船)型: <u>挂车</u> 牌号 <u>豫B·SX768</u>	道路运输证号 <u>41020000021-18</u>
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济宁市</u>	运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>于广利</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型: _____ 牌号 _____	道路运输证号 _____
运输起点 _____ 经由地 _____	运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>陈明</u> 接受日期 <u>2018.1.22</u>
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	单位负责人签字 <u>于广利</u> 单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.22</u>




第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

危险废物转移联单

编号 37154801116

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号蓝调综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000



废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 34.030t

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫R0000 道路运输证号 _____

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李润强

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李润强 接受日期 2018.1.22

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李润强 单位盖章  日期 2018.1.22

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

991

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82295399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号蓝钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-829555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-00348 数量 32.58吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、钡、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B58898 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 孙义伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李雄 接受日期 2018.1.22

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 [Signature] 单位盖章  日期 2018.1.22

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

967

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢梅地亚大厦 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 47500

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-34-03-68 数量 32.53吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固态 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、钡、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 运达地点 转移时间 2018 年 1 月 21 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 21 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B00511 道路运输证号 410200000024-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 陈振中

第二承运人 运输日期 年 月 日

车(船)型: 牌号 道路运输证号

运输起点 经由地 运输终点 运输人签字

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 接受人 陈振中 接受日期 2018.1.21

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 单位盖章 日期 2018.1.21

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1007

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 电话 0371-23152659

通讯地址 郑州市中原区西直门大街60号 邮编 450002

运输单位 开封市第三运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 H4832-03-48 数量 33.73吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第三运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B11193 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 胡小勇

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈梅 接受日期 2018.1.22

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈梅 单位盖章 _____ 日期 2018.1.22

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293299

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢集团11楼 邮编 100082

运输单位 开封市第三运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 34.24吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镍、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第三运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日

车(船)型：挂车 牌号 BAY181 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 梁三伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈永 接受日期 2018.1.22

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈永 单位盖章 日期 2018.1.22

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

986

危险废物转移联单

编号 37154801121

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 中电天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北街60号新科大厦11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-32-03-48 数量 31480t

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B00511 道路运输证号 4100000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 陈展中

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈展中 接受日期 2018.1.22

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 [Signature] 单位盖章  日期 2018.1.22

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1004

危险废物转移联单

编号 37154801122



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团有限公司 电话 010-82293599
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号锦都国际11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第三运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 淮佳坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-893555
 通讯地址 淮佳坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000



废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW4821-003-48 数量 30.07吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第三运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫BMA068 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 [Signature]
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____



第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 [Signature] 接受日期 2018.1.22.
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 [Signature] 单位盖章 _____ 日期 2018.1.22



第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

995

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼1层 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000



废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.41吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、锌、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 22 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 22 日
 车(船)型: _____ 牌号 豫BA2269 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李贵宝
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____



第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈玲 接受日期 2018.1.22
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 李贵宝 单位盖章 _____ 日期 2018.1.22





注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 3704801124

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>十事天环境集团股份有限公司</u>	单位盖章  电话 <u>0536-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街100号网脉大厦1层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市郑梁路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>淮维坊十事天环境保持有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>淮维坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u>	类别编号 <u>HW48-321-003-48</u> 量 <u>32.64吨</u>
废物特性: <u>浸出毒性</u>	形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、镉、铜</u>	禁忌与应急措施 <u>禁止抛洒</u>
发运人 _____	运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>23</u> 日
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>23</u> 日
车(船)型: <u>挂车</u>	牌号 <u>豫BXP005</u> 道路运输证号 <u>41020000021-18</u>
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点 <u>淮维坊市</u> 运输人签字 <u>张双双</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型: _____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____ 经由地 _____	运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>陈世俊</u> 接受日期 <u>2018.1.23</u>
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	单位负责人签字 <u>陈世俊</u> 单位盖章  日期 <u>2018.1.23</u>

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1005

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博实环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北街6号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2315269

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博实环境保护有限公司 电话 0536-829355

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-03-48 数量 3.90吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镍、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BXD668 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 郭飞

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.23

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈明 单位盖章 日期 2018.1.23

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1009

危险废物转移联单

编号 37154801126



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW4831-003-48 数量 33.76吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运送地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日
 车(船)型: 挂车 牌号 鲁B22006 道路运输证号 A1020000002178
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 左军
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 陈峰 接受日期 2018.1.23
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 李 单位盖章 _____ 日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团有限公司 单位盖章 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街101号首层111室 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区业海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW4831-003-48 数量 31.95吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 石棉、镍、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫PA108 道路运输证号 41020000021-18
 运输起点 郑州市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 叶长育
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 叶长育 接受日期 2018.1.23
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 叶长育 单位盖章 日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1016

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博大环境集团股份有限公司</u> 单位盖章	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北街60号首钢综合楼1层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市迎宾路8号</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>河南省开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>濮阳市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>濮阳市鲁西区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-321-003-48</u> 数量 <u>32.49吨</u>	
废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>石棉纤维</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>23</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第一运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>23</u> 日	
车(船)型: _____ 牌号 <u>豫BU6663</u> 道路运输证号 <u>4120000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>濮阳市</u> 运输人签字 <u>李瑞蛟</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>李瑞蛟</u> 接受日期 <u>2018.1.23</u>	
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>李瑞蛟</u> 单位盖章 日期 <u>2018.1.23</u>	

第二联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1007

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话	010-85293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际楼11层		邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司		电话	0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号		邮编	475000
接受单位	潍坊市博锐环境保护有限公司		电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园		邮编	261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 Hw48-324003-48 数量 32.76吨

废物特性：腐蚀性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉、镍 禁忌与应急措施 _____

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型：挂车 牌号 鲁B00990 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈伟 接受日期 2018.1.23

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李伟 单位盖章 _____ 日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1008

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-88889339

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢国际大厦 邮编 100082

运输单位 开封市第三运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-22-003-48 数量 34.45吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉、镉、镍 禁忌与应急措施 _____

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第三运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B85550 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 洛阳市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李书明

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李书明 接受日期 2018.1.23

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李书明 单位盖章 日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

10/0

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 十尊天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-8293599

通讯地址 北京市海淀区西直门大街60号钢研总院11层 邮编 100082

运输单位 开封市第一运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路 邮编 475000

接受单位 潍坊博镜环境保护有限公司 电话 0536-893555

通讯地址 潍坊经济开发区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 Hw48321-003-48 数量 32.630吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉、镍、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BXB010 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 岳永祥

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.23

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈明 单位盖章 日期 2018.1.23


注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 3101132

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 十博环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 012-82923399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街36号首钢炼分楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152619

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市十博环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市峡亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003 数量 34.36吨

废物特性：腐蚀性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镍、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B2556 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 陈金钢

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李金 接受日期 2018-1-23

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李金 单位盖章  日期 2018-1-23



注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1012

危险废物转移联单

编号 37054001133

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>十嘉天环境集团股份有限公司</u>	单位盖章  电话 <u>01282293389</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u>	类别编号 <u>HW48-321-03-48</u> 数量 <u>32.76吨</u>
废物特性: <u>浸出毒性</u>	形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的: <input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、镍、铜</u>	禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>
发运人 _____	运达地点 _____ 转移时间 <u>2018年1月23日</u>
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>23</u> 日
车(船)型: <u>挂车</u>	牌号 <u>豫B00529</u> 道路运输证号 <u>410200000021-18</u>
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>李占</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型: _____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____	经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>李占</u> 接受日期 <u>2018.1.23</u>
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>李占</u>	单位盖章  日期 <u>2018.1.23</u>



第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1015

危险废物转移联单

编号 201801134

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u> 单位盖章 	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门大街1号首钢集团11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市郑安路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊博镜环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼渣</u> 类别编号 <u>HW48-21-003-48</u> 数量 <u>34.02吨</u>	
废物特性： <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>禁止打捆袋装</u>	
外运目的： <input checked="" type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置	
主要危险成分 <u>石棉纤维</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止打捆</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>23</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>23</u> 日	
车(船)型： <u>挂车</u> 牌号 <u>豫HN699</u> 道路运输证号 <u>41020000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 由地 <u>聊城市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>张广瑞</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>张广瑞</u> 接受日期 <u>2018.1.23</u>	
废物处置方式： <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>张广瑞</u> 单位盖章  日期 <u>2018.1.23</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1013

危险废物转移联单

编号 27154801135

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街160号首层综合楼 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路 邮编 475000

接受单位 潍坊市寒亭区博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-01-48 数量 31.61吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018年1月23日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BN5999 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 张占勇

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张占勇 接受日期 2018.1.23

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 张占勇 单位盖章  日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1014

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 中集天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-85293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首都机场航站楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第一运输总公司 电话 0371-2315269
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 Hw48-22-003-48 数量 33.74吨
 废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的： 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 石棉、锌物 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 送达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日
 车(船)型：挂车 牌号 豫BXD656 道路运输证号 41020000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 邵海豹
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 邵海豹 接受日期 2018.1.23
 废物处置方式： 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 邵海豹 单位盖章 日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1017

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博联环境集团有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号朗润园11层 邮编 100082

运输单位 开封市第一运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路 邮编 475000

接受单位 潍坊市博联环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 32.75吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镍、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型 挂车 牌号 豫B×000P 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 冯继明

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张如德 接受日期 2018.1.23

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 张如德 单位盖章 日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第二联 产生单位

1020

危险废物转移联单

环境保 编号 37154801138

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博远环境集团有限公司 单位盖章  电话 0371-8293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号盈科中心11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2352659

通讯地址 开封迎宾路 邮编 0371-2352659

接受单位 潍坊市博远环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003 数量 31.24吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镍、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B XD889 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 姜玉金

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 姜玉金 接受日期 2018.1.23

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 姜玉金 单位盖章  日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1019

危险废物转移联单

编号 37154801139

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293599

通讯地址 北京市海淀西直门北大街60号首钢集团11层 邮编 100082

运输单位 开封市第一运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封迎宾路8号 邮编 0371-415000

接受单位 潍坊市博天环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 32.73吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中贮贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镍、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B XD008 道路运输证号 40200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 高魏魏

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 豫K 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李书臣 接受日期 2018.1.23

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李书臣 单位盖章  日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1023

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 十喜天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82292399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号新枫树大厦11层 邮编 100082

运输单位 开封市第一运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 Hw48-34-03/48 数量 32.6吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉纤维 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 23 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 23 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B00511 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 郑州市 经由地 漯河市 运输终点 潍坊市 运输人签字 陈振中

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 陈振中

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李书俊 接受日期 2018.1.23

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李书俊 单位盖章 日期 2018.1.23

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1018

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 中博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82493399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街100号新禧楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第三运输总公司 电话 0371-2315269

通讯地址 开封市汴梁路 邮编 475000

接受单位 潍坊市博辰环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW2031-003-48 数量 33.44吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分: 砷、镍、铅 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第三运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BAY181 道路运输证号 4102000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 梁三伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.24

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 王 单位盖章 日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1021

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话	010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街	项目章	邮编	100082
运输单位	开邦第一运输总公司		电话	0371-2315269
通讯地址	开邦第一路		邮编	475000
接受单位	潍坊市博天环境环保科技有限公司		电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园		邮编	261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW0821-03-48 数量 33.54吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 钒 镉 禁忌与应急措施 禁止明火抛

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开邦第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型: 挂车 牌号 鲁B0D696 道路运输证号 4102000024-18

运输起点 开邦第一 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 邵=涛

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李世峰 接受日期 2018.1.24

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李世峰 单位盖章 _____ 日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1072

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博远环境集团股份有限公司</u>	单位盖章
通讯地址 <u>聊城市海沿区西直门大街66号博远集团11F</u>	电话 <u>010-82293799</u>
运输单位 <u>开封市第一运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市郑东新区</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博远环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海公园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼渣</u>	类别编号 <u>HW4821-03-48</u> 数量 <u>34吨</u>
废物特性 <u>浸出毒性</u>	形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的： <input checked="" type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置	
主要危险成分 <u>砷、镉、铜</u>	禁忌与应急措施 <u>禁止抛洒</u>
发运人 _____	运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>24</u> 日
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第一运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>24</u> 日
车(船)型 <u>挂车</u>	牌号 <u>豫A0000</u> 道路运输证号 _____
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>牟尚领</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型 _____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____	经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>李尚领</u> 接受日期 <u>2018.1.24</u>
废物处置方式： <input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>李尚领</u>	单位盖章 日期 <u>2018.1.24</u>

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1033

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区北大街66号新大陆11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路 邮编 475000

接受单位 湘长博联环保保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 湘长鲁美区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-31-003-48 数量 31.9吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铜、镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B58898 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 孙义伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈博 接受日期 2018.1.24

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈博 单位盖章 日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1031

危险废物转移联单

编号 37154801145

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京丰台区西三环北路16号	邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊市博锐环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HV48-321-03-48 数量 33.830吨
废物特性	浸出毒性	形态	固
		包装方式	袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷、铊、镉	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运达地点	
		转移时间	2018年1月24日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018年1月24日
车(船)型	挂车	牌号	豫BSX788
		道路运输证号	410200000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	王洋洋
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	
		道路运输证号	
运输起点		经由地	
		运输终点	
		运输人签字	
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	陈娟
		接受日期	2018.1.24
废物处置方式	<input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他		
单位负责人签字	王洋洋	单位盖章	日期 2018.1.24

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1034

危险废物转移联单

编号 37154801146

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢研发楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第三运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博敏环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市潍城区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW4831-003-48 数量 3264吨
 废物特性：腐蚀性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的：中贮贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 硫、铁、铜 禁忌与应急措施 禁止与水接触
 发运人 _____ 送达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第三运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日
 车(船)型：挂车 牌号 苏BXD005 道路运输证号 410200000118
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 徐艳
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 丁岩 接受日期 2018.1.24
 废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 丁岩 单位盖章 _____ 日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1049

危险废物转移联单

编号 3715480147

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博大环境集团股份有限公司</u> 单位盖章	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街16号钢线林楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第三运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎家路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-321-03-18</u> 数量 <u>30.98吨</u>	
废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、镉、铜</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>24</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第三运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>24</u> 日	
车(船)型: <u>挂车</u> 牌号 <u>豫BN5999</u> 道路运输证号 <u>41020000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>张占勇</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>李永</u> 接受日期 <u>2018.1.24</u>	
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>李永</u> 单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.24</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1038

危险废物转移联单

编号 37154801148

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街6号首钢环境集团	邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封迎宾路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊市博天环境环保科技有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HW48-321-003-48
废物特性	腐蚀性	形态	固
包装方式	袋装	数量	33.72吨
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置	主要危险成分	石棉、锌、铜
禁忌与应急措施	禁止抛撒		
发运人	运达地点	转移时间	2018年1月24日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018年1月24日
车(船)型	挂车	牌号	鲁BAX269
道路运输证号	41020000021-18		
运输起点	开封市	经由地	济南市
运输终点	潍坊市		
运输人签字	张建设		
第二承运人	运输日期	年	月
车(船)型	牌号	道路运输证号	
运输起点	经由地	运输终点	运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号	接受人	接受日期	2018.1.24
废物处置方式	<input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他	单位负责人签字	日期
单位负责人签字	单位盖章	日期	2018.1.24

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1039

危险废物转移联单

编号 37154801149

第一部分：废物产生单位填写

产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话	010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街6号首钢集团11层		邮编	100082
运输单位	开封市第一运输总公司		电话	0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号		邮编	475000
接受单位	淮北市博天环境保护有限公司		电话	0536-8293555
通讯地址	淮北市烈山区北海工业园		邮编	261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-32-03 ⁴⁸ 数量 31.56吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铬 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BXD668 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 郑州市 经由地 濮阳市 运输终点 淮北市 运输人签字 郭飞

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李维 接受日期 2018.1.24

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李维 单位盖章 _____ 日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1041

危险废物转移联单

编号 37154801150

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北街6号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第一运输总公司 电话 0371-23152619

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 洛阳博天环境保护有限公司 电话 0536-829355

通讯地址 洛阳市洛龙区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 Hw48-321-003-48 数量 32.37吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 锌 铜 禁忌与应急措施 禁止抛洒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B11193 道路运输证号 41020000001-18

运输起点 开封市 经由地 洛阳市 运输终点 洛阳市 运输人签字 胡小罗

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈世全 接受日期 2018.1.24

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李红 单位盖章  日期 2018.1.24



注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1040

危险废物转移联单

编号 37154801151

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u>	单位盖章  电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街6号首钢集团11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市郑东新区</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博天环境服务有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u>	类别编号 <u>Hw48-32-03-48</u> 数量 <u>34.14吨</u>
废物特性： <u>腐蚀性</u>	形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的： <input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置	
主要危险成分 <u>砷、镍、铅</u>	禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>
发运人 <u>王</u>	运达地点 <u>潍坊市</u> 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>24</u> 日
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>24</u> 日
车(船)型： <u>挂车</u>	牌号 <u>豫B00661</u> 道路运输证号 <u>41020000021-18</u>
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>朱士立</u>
第二承运人	运输日期 年 月 日
车(船)型：	牌号 道路运输证号
运输起点 经由地 运输终点 运输人签字	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号	接受人 <u>陈</u> 接受日期 <u>2018.1.24</u>
废物处置方式： <input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他	
单位负责人签字 <u>王</u>	单位盖章  日期 <u>2018.1.24</u>

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1042

危险废物转移联单

编号 3715480 1152

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号前门综合楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第三运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博悦环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000



废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.19吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第三运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫B85551 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 夏彦武
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 李长峰 接受日期 2018.1.24
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 李长峰 单位盖章 _____ 日期 2018.1.24



注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1044

危险废物转移联单

编号 37154801153

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博更环境集团水务有限公司 单位盖章  电话 010-82293899
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街66号首航综合楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博统环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-08-48 数量 39.36吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 块 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、锌、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日
 车(船)型: 挂车 牌号 鲁BMA068 道路运输证号 41020000021-18
 运输起点 聊城 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 王建军
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.24
 废物处置方式: 利用 贮存 业务专 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 王建军 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1047

危险废物转移联单

编号 37154801154

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层		邮编 100082
运输单位	开封市第二运输总公司		电话 0371-23152659
通讯地址	开封市仓里路8号		邮编 475000
接受单位	潍坊博统环境保护有限公司		电话 0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园		邮编 261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号 H418-321-018-48	数量 32.95吨
废物特性	浸出毒性	形态 固	包装方式 袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷、锌、铜	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运达地点	转移时间 2018年1月24日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018年1月24日
车(船)型	挂车	牌号	豫B21662
		道路运输证号	410200000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	李经理
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点		经由地	运输终点
			运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.24
废物处置方式	<input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他	单位负责人签字	日期 2018.1.24
		单位盖章	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1043

危险废物转移联单

编号 37154801155

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博更环境集团有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首翔铭台楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-08-48 数量 31.96吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫P4108 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 叶长真

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 叶长真 接受日期 2018.1.24

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 叶长真 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1048

危险废物转移联单

编号 37154801156

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2315259

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 淮北市博锐环境保护有限公司 电话 0536-829355

通讯地址 淮北市濉溪县北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW4832-003-48 数量 32.3吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉纤维 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BXD010 道路运输证号 4102000002-18

运输起点 聊城市 经由地 济南 运输终点 淮北市 运输人签字 张永祥

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李永祥 接受日期 2018.1.24

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李永祥 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 37154801157

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	郑州市海港区西直门大街佳艺国际公寓楼11层	项目章	邮编 100082
运输单位	开封市第一运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊市博天环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海路	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HW48-32-03-48 数量 32.6吨
废物特性	腐蚀性	形态	固
包装方式	袋装		
外运目的	中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>		
主要危险成分	石棉、镍、铜	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运达地点	
转移时间	2018年1月24日		
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第一运输总公司	运输日期	2018年1月24日
车(船)型	挂车	牌号	豫A00990
道路运输证号	410200000021-18		
运输起点	开封市	经由地	济南市
运输终点	潍坊市		
运输人签字	卢伟		
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	
道路运输证号			
运输起点		经由地	
运输终点			
运输人签字			
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	陈永峰
接受日期	2018.1.24		
废物处置方式	利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位负责人签字	卢伟	单位盖章	日期 2018.1.24

第一联 产生单位


注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1045

危险废物转移联单

编号 37154801158

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82292399

通讯地址 北京丰台区西直门北大街6号首钢综合楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 4w48-24-002 数量 32.55吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B550 道路运输证号 4102000002418

运输起点 聊城 经由地 济南 运输终点 潍坊市 运输人签字 米志

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李坤 接受日期 2018.1.24

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李坤 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1051

危险废物转移联单

编号 37154801159

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48321-003-48 数量 33.21吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B2Z006 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城 经由地 济南 运输终点 潍坊市 运输人签字 周国建

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李洪艳 接受日期 2018.1.24

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李洪艳 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1064

危险废物转移联单

编号 37154801160

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152669
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 W48-321-003-48 数量 31.18吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫R16662 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 路修彬
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 张婉 接受日期 2018.1.24
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 张婉 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1050

危险废物转移联单

编号 37154801161

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号盈科中心11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2315659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48321-03-48 数量 32.6吨

废物特性：浸出毒性 形态 团 包装方式 袋装

外运目的：中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B00529 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李占

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人  接受日期 2018.1.24

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李占 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1052

危险废物转移联单

编号 37154801162

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市柳英路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.12吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B25556 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 陈剑刚

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈剑刚 接受日期 2018.1.24

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈剑刚 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1053

危险废物转移联单

编号 27154821163

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-8293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152699

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.39吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BXD656 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 邵海豹

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 邵海豹 接受日期 2018.1.24

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 邵海豹 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1054

危险废物转移联单

编号 37154801164

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号盈科综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 量 32.91吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BAM781 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 宋三伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 丁明华 接受日期 2018.1.24

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 丁明华 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1055

危险废物转移联单

编号 37154801165

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京海淀区西直门北大街60号首钢综合楼 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 生炼废渣 类别编号 HW48-321-003-4 数量 33.35吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 送达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BXD008 道路运输证号 410200009021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 高魏魏

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈振 接受日期 2018.1.24

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李XX 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1056

危险废物转移联单

编号 37154801166

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北岭工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.1吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 24 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 24 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫BXD009 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 冯继明
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈世峰 接受日期 2018.1.24
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 陈世峰 单位盖章  日期 2018.1.24

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1057

危险废物转移联单

编号 37154801167

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 中冶天环保集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293389

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-32-003-48 数量 32.46吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B00511 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 张振坤

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈坤 接受日期 2018.1.25

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 赵子 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1058

危险废物转移联单

编号 37154801168

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市通州区西直门北大街160号首钢集团楼 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-21-003-88 重量 32.42吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镍、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫XD696 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 邵三涛

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 邵三涛 接受日期 2018.1.25

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 邵三涛 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1059

危险废物转移联单

编号 37154801169

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街60号首钢冶炼楼11层	邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊博鞍环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HW48-321-003-48 数量 32.43吨
废物特性	浸出毒性	形态	固 包装方式 袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷、镍、铜	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人	运达地点	转移时间	2018 年 1 月 25 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018 年 1 月 25 日
车(船)型	挂车	牌号	豫XD889 道路运输证号 41020000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 姜玉金
第二承运人		运输日期	201 年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点	经由地	运输终点	运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.25
废物处置方式	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他	单位负责人签字	日期 2018.1.25

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1069

危险废物转移联单

编号 37154801170

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博远环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号盈科国际中心11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 维坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-32103 数量 33.47吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉、镍、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 送达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BU6663 道路运输证号 410200000218

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李瑞蛟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李瑞蛟 接受日期 2018.1.25

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 [Signature] 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1065

危险废物转移联单

编号 37154801171

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街10号首钢综合楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2352659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 淮维坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-893555

通讯地址 淮维坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48321-03-48 数量 34.33吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉、镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BHN699 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 郑州市 经由地 济南市 运输终点 淮维坊市 运输人签字 张子瑞

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李坤 接受日期 2018.1.25

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他



单位负责人签字 李坤 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 37154801172

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u>	单位盖章  电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀西直门北大街6号首钢设计楼1层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封第五运输总公司</u>	电话 <u>0371-33152659</u>
通讯地址 <u>开封祥符镇各乡</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博天环境保护有限公司</u>	电话 <u>05368293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海211号</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u>	类别编号 <u>HW48-31-003-48</u> 数量 <u>32.05吨</u>
废物特性： <u>浸出毒性</u>	形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的： <input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、镍、铜</u>	禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>
发运人 _____	运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封第五运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日
车(船)型 <u>挂车</u>	牌号 <u>豫B58898</u> 道路运输证号 <u>4102000021-18</u>
运输起点 <u>开封市</u>	经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>薛海军</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型： _____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____	经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>陈明</u> 接受日期 <u>2018.1.25</u>
废物处置方式： <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>薛海军</u>	单位盖章  日期 <u>2018.1.25</u>

第一联 产生单位


注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1063

危险废物转移联单

编号 37154801173

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首层综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博统环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.51吨

废物特性: 遇水毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 锌 镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫X D005 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 张欢欢

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李桂军 接受日期 2018-1-25

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李桂军 单位盖章  日期 2018-1-25



注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1076

危险废物转移联单

编号 37154801174

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u> 单位盖章 	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-321-003-48</u> 数量 <u>3387吨</u>	
废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、镉、镍</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日	
车(船)型: <u>挂车</u> 牌号 <u>鲁BAX269</u> 道路运输证号 <u>440200000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>张建设</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>张建设</u> 接受日期 <u>2018.1.25</u>	
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>张建设</u> 单位盖章  日期 <u>2018.1.25</u>	



第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1075

危险废物转移联单

编号 37154801175

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u> 单位盖章 	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼1层</u> 邮编 <u>100082</u>	
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u> 电话 <u>0371-23152659</u>	
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u> 邮编 <u>475000</u>	
接受单位 <u>潍坊博镜环境保护有限公司</u> 电话 <u>0536-8293555</u>	
通讯地址 <u>潍坊市奎亭区北海工业园</u> 邮编 <u>261000</u>	
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-321-003-48</u> 数量 <u>33.09吨</u>	
废物特性： <u>浸出毒性</u> 形态 <u>团</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的：中转运存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、铊、镉</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日	
车(船)型： <u>挂车</u> 牌号 <u>豫PA/08</u> 道路运输证号 <u>410200000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城车</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>叶KH</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>陈明</u> 接受日期 <u>2018.1.25</u>	
废物处置方式：利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>叶KH</u> 单位盖章  日期 <u>2018.1.25</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1077

危险废物转移联单

编号 37154801176

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街16号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市柳园路8号 邮编 476000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 34.52吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B00661 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 朱士三

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈世峰 接受日期 2018.1.25

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈世峰 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 37154801177



第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 90-82243399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街16号	邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封市通许路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊市博锐环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市奎文区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HW48-32403-48
		数量	33.92吨
废物特性	浸出毒性	形态	固
		包装方式	袋装
外运目的	中转贮存 <input type="checkbox"/>	利用 <input type="checkbox"/>	处理 <input type="checkbox"/>
			处置 <input checked="" type="checkbox"/>
主要危险成分	砷、镉、铜	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运达地点	
		转移时间	2018年1月25日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018年1月25日
车(船)型	挂车	牌号	豫B1193
		道路运输证号	410200000021-18
运输起点	聊城	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	胡小罗
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	
		道路运输证号	
运输起点		经由地	
		运输终点	
		运输人签字	
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	陈世峰
		接受日期	2018.1.25
废物处置方式	利用 <input type="checkbox"/>	贮存 <input type="checkbox"/>	焚烧 <input type="checkbox"/>
			安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/>
			其他 <input type="checkbox"/>
单位负责人签字	482	单位盖章	日期 2018.1.25

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

危险废物转移联单

编号 37154801178

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u> 单位盖章 	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街60号五钢综合楼</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市奎文区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-321-03-48</u> 数量 <u>32340吨</u>	
废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、镉、镍</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日	
车(船)型: <u>挂车</u> 牌号 <u>豫BXD668</u> 道路运输证号 <u>4102000002418</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>郭飞</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>陈培培</u> 接受日期 <u>2018.1.25</u>	
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>郭飞</u> 单位盖章  日期 <u>2018.1.25</u>	

第一联 产生单位


注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1080

危险废物转移联单

编号 37154801179

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 320吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型：挂车 牌号 苏B21662 道路运输证号 410200000024-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 曾业良

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈雄 接受日期 2018.1.25

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 赵子宁 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1079

危险废物转移联单

编号 37154801180

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 十聚环境集团 股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢国际大厦11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封迎宾路 邮编 475000

接受单位 潍坊市博敏环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48321-03-48 数量 33.990t

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉纤维 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B85551 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 夏彦成

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张明 接受日期 2018.1.25

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 张明 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1083

危险废物转移联单

编号 37154801181

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号新科大厦11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 Hw48-321-03 数量 33.22吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛洒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B85550 道路运输证号 A1000002118

运输起点 开封市 经由地 洛阳 运输终点 潍坊市 运输人签字 米宏

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈旭 接受日期 2018.1.25

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1082 联单错误!

危险废物转移联单

编号 37154801182

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北街10号首钢集团楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市峡山环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48321-03-48 数量 33.31吨

废物特性: 遇水毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石灰、铁粉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫A0990 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 郑州城市 经由地 郑州市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李伟 接受日期 2018.1.25

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李伟 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1084

危险废物转移联单

编号 37154801183

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博能环保集团有限公司</u>	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街10号首钢集团11楼</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>河南省博能环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>河南省开封市北街21号</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW1832-03-48</u> 数量 <u>30.88吨</u> 废物特性: <u>腐蚀性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u> 外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input type="checkbox"/> 主要危险成分 <u>砷、镍、铜</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u> 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018年1月25日</u>	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日
车(船)型 <u>货车</u>	牌号 <u>豫MA068</u> 道路运输证号 <u>44020000021-18</u>
运输起点 <u>开封市</u> 经由地 <u>新乡市</u>	运输终点 <u>濮阳市</u> 运输人签字 <u>王建军</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型 _____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____ 经由地 _____	运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>李维</u> 接受日期 <u>2018.1.25</u>
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	单位负责人签字 <u>李维</u> 单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.25</u>

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1055

危险废物转移联单

编号 3715801184

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u>	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街1号首钢国际中心11楼</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市如意路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博天环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海乙烟</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u>	类别编号 <u>HW4832100348</u> 数量 <u>31.79吨</u>
废物特性： <u>浸出毒性</u>	形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的： <input checked="" type="checkbox"/> 处置 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 中转贮存	
主要危险成分 <u>砷、铜</u>	禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>
发运人 _____	运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日
车(船)型： <u>挂车</u>	牌号 <u>豫B800529</u> 道路运输证号 <u>41020000021-18</u>
运输起点 <u>开封市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>李占</u>
第二承运人 _____	运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型：_____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____	经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>李占</u> 接受日期 <u>2018.1.25</u>
废物处置方式： <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 利用	
单位负责人签字 <u>李占</u>	单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.25</u>

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1094

危险废物转移联单

编号 37154801185

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 中核环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街111号 邮编 100082

运输单位 开封市第一运输总公司 电话 ~~100820371-2315269~~

通讯地址 开封市通许路 邮编 ~~475009~~

接受单位 湖北博瑞环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW4831-03-48 数量 32.13 吨

废物特性: 腐蚀性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镍、铜 禁忌与应急措施 禁止打碎

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018年1月25日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BXD010 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 开封市 经由地 濮阳市 运输终点 潍坊市 运输人签字 孙尔洋

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张超 接受日期 2018.1.25

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 孙尔洋 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1087

危险废物转移联单

编号 3715480186
3711480186

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	<u>博敏环境集团股份有限公司</u>	单位盖章	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址	<u>北京市海淀区西直门北大街60号首钢集团总部</u>	邮编	<u>100082</u>
运输单位	<u>开封市第二运输总公司</u>	电话	<u>0371-23152619</u>
通讯地址	<u>开封市迎宾路8号</u>	邮编	<u>475000</u>
接受单位	<u>潍坊市博敏环境保护有限公司</u>	电话	<u>0536-8293553</u>
通讯地址	<u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编	<u>261000</u>
废物名称	<u>冶炼渣</u>	类别编号	<u>H018-32-03-48</u> 数量 <u>33.01吨</u>
废物特性	<u>腐蚀性</u>	形态	<u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的	中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>		
主要危险成分	<u>砷 镍 铅</u>	禁忌与应急措施	<u>禁止抛撒</u>
发运人	_____	运送地点	_____
转移时间	<u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日		
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	<u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期	<u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日
车(船)型	<u>挂车</u>	牌号	<u>豫BXD656</u> 道路运输证号 <u>4100000021-18</u>
运输起点	<u>开封市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点	<u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>邵海豹</u>
第二承运人	_____	运输日期	_____年_____月_____日
车(船)型	_____	牌号	_____ 道路运输证号 _____
运输起点	_____ 经由地 _____	运输终点	_____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号	_____	接受人	<u>邵海豹</u> 接受日期 <u>2018.1.25</u>
废物处置方式	利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位负责人签字	<u>邵海豹</u>	单位盖章	日期 <u>2018.1.25</u>

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1086

危险废物转移联单

编号 豫环监1187

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 516-8293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街100号新科大厦11层	邮编	100082
运输单位	开泰邦第二运输总公司	电话	0371-2352659
通讯地址	开泰邦迎宾路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊市博敏环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HW48-321-003-4 数量 31.63吨
废物特性	浸出毒性	形态	固
		包装方式	袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷、锌、铜	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运送地点	
		转移时间	2018年1月25日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开泰邦第二运输总公司	运输日期	2018年1月25日
车(船)型	挂车	牌号	豫BN5999
		道路运输证号	41020000021-18
运输起点	聊城市	经由地	潍坊市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	张占勇
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	
		道路运输证号	
运输起点		经由地	
		运输终点	
		运输人签字	
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	张占勇
		接受日期	2018.1.25
废物处置方式	<input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位负责人签字	张占勇	单位盖章	日期 2018.1.25

第一联 产生单位



注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

f088

危险废物转移联单

37154801188

编号 37154801188

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博兴环境集团股份有限公司</u>	单位盖章  电话 <u>10-82293899</u>
通讯地址 <u>潍坊市高新区西直门大街66号翔宇国际11层</u>	邮编 <u>261002</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-2352659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博兴环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u>	类别编号 <u>HW48321-03-48</u> 数量 <u>32.48吨</u>
废物特性 <u>浸出毒性</u>	形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>
外运目的：中转运存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>废铁屑</u>	禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>
发运人 _____	运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 ____ 月 ____ 日
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封第二运输总公司</u>	运输日期 <u>2018</u> 年 ____ 月 ____ 日
车(船)型 <u>挂车</u>	牌号 <u>豫BAY181</u> 道路运输证号 <u>4120000021-18</u>
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u>	运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>梁三伟</u>
第二承运人 _____	运输日期 ____ 年 ____ 月 ____ 日
车(船)型： _____	牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点 _____	经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____	接受人 <u>李旭</u> 接受日期 <u>2018.1.25</u>
废物处置方式：利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>李旭</u>	单位盖章  日期 <u>2018.1.25</u>

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1100

危险废物转移联单

编号 37154801189

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 十联环境集团 股份有限公司 单位盖章  电话 010-82213399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街当朝钢线综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 河南省博敏环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 河南省漯河市北海工业园 邮编 261000

废物名称 废活性炭 类别编号 HW48321-03-48 数量 33.01吨

废物特性: 易燃液体 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 碳、铁、铝 禁忌与应急措施 禁止抛洒。

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B00571 道路运输证号 4102000021-18

运输起点 开封市 经由地 新乡市 运输终点 洛阳市 运输人签字 陈振申

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈振申 接受日期 2018.1.25

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈振申 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1093

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写	
产生单位	博天环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-87777777
通讯地址	北京市通州区西大街66号 邮编 100082
运输单位	开都物流运输总公司 电话 0371-23152659
通讯地址	开封迎宾路8号 邮编 475000
接受单位	潍坊市博天环境保护有限公司 电话 0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000
废物名称	冶炼废渣 类别编号 HW48-21-03-48 数量 33.64吨
废物特性	腐蚀性 形态 固 包装方式 袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/> 禁止抛撒
主要危险成分	砷、汞、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
发运人	_____ 送达地点 _____ 转移时间 2018年1月25日
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人	开都物流运输总公司 运输日期 2018年1月25日
车(船)型	挂车 牌号 豫B22006 道路运输证号 41020000021-18
运输起点	聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 周园建
第二承运人	_____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
车(船)型	_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
运输起点	_____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号	_____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.25
废物处置方式	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
单位负责人签字	_____ 单位盖章 _____ 日期 2018.1.25

第一联 产生单位


注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1090

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 豫联环保集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293317

通讯地址 北京市海坛西街101号北大街101号11层 邮编 100082

运输单位 开泰第壹运输总公司 电话 0371-23152619

通讯地址 开泰第壹运输总公司 邮编 475000

接受单位 湖南博通环保保护有限公司 电话 0536-829355

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 Hu48-321-003-48 数量 34.02吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 石棉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开泰第壹运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型: 轿车 牌号 鲁BXD696 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 郑州 经由地 济南 运输终点 潍坊市 运输人签字 薛二涛

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 王振 接受日期 2018.1.25

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 王振 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1042

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>豫环境集团股份有限公司</u> 单位盖章	电话 <u>0371-2352659</u>
通讯地址 <u>郑州市海港区西直街6号豫环境集团11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-2352659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW18-21-03-48</u> 数量 <u>33.36吨</u>	
废物特性： <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的： <input checked="" type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置	
主要危险成分 <u>砷、锌、铅</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日	
车(船)型： <u>挂车</u> 牌号 <u>豫BX0009</u> 道路运输证号 <u>41020000021-18</u>	
运输起点 <u>郑州市</u> 经由地 <u>洛阳市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>冯继明</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>李培</u> 接受日期 <u>2018.1.25</u>	
废物处置方式： <input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>李培</u> 单位盖章 日期 <u>2018.1.25</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1091

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博环物集团股份有限公司 单位盖章  电话 1010-8293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号新鼎泰大厦11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 洛阳博环环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 洛阳市洛龙区北海工业园 邮编 476100

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48321-03-48 34.15吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 破碎斜铁 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018年1月25日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018年1月25日

车(船)型：挂车 牌号 豫B XD005 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 开封市 经由地 济南市 运输终点 洛阳市 运输人签字 张欢欢

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张欢欢 接受日期 2018.1.25

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 张欢欢 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1095

危险废物转移联单

编号 37154801195

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博兴环境集团 股份有限公 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门大街60号首钢集团综合楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2315269

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博兴环境环保有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寿光区北海工业园 邮编 261000

废物名称 废活性炭 类别编号 HW4831-03-48 数量 32.69 吨

废物特性: 强吸附性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 碳、铁、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫SXD889 道路运输证号 4620000021-18

运输起点 聊城部 经由地 聊城市 运输终点 潍坊市 运输人签字 姜玉鑫

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李淑娟 接受日期 2018.1.25

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 姜玉鑫 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1097

危险废物转移联单

编号 37154801196

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号博天集团11层 邮编 10082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市奎亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-005-48 数量 34.66吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫HN699 道路运输证号 41020000021-18
 运输起点 聊城 经由地 济南 运输终点 潍坊市 运输人签字 张广瑞
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张广瑞 接受日期 2018.1.25
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 [Signature] 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1099

危险废物转移联单

37154801197
编号 ~~37154~~

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西四环北路首钢总公司11层 邮编 100072
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23162659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 31.04吨
 废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的： 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 25 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 25 日
 车(船)型：挂车 牌号 豫BG8628 道路运输证号 41020000021-18
 运输起点 聊城 经由地 济南 运输终点 潍坊市 运输人签字 侯森
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 王明 接受日期 2018.1.25
 废物处置方式： 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 王明 单位盖章  日期 2018.1.25

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1104

危险废物转移联单

编号 37154801198

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢国际技术 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市顺美路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎亭区北湾工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-005-48 数量 33.99吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BU6662 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 路伟铭

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 路伟铭 接受日期 2018.1.26

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 路伟铭 单位盖章  日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1108

危险废物转移联单

编号 37154801199

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48321-003-48 数量 35.1吨

废物特性: 浸出毒性 形态 团 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BAX269 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 张建设

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈俊 接受日期 2018.1.26

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 陈俊 单位盖章  日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1107

危险废物转移联单

编号 37154801200

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼1层		邮编 100082
运输单位	开封市第二运输总公司		电话 0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号		邮编 475000
接受单位	潍坊博锐环境保护有限公司		电话 0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园		邮编 261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号 HW4821-03-48	数量 31.38吨
废物特性	浸出毒性	形态 固	包装方式 袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷 镉 镍	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运送地点	转移时间 2018 年 1 月 26 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018 年 1 月 26 日
车(船)型	挂车	牌号	鲁BPA179
		道路运输证号	41020000024-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	叶梅
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点		经由地	运输终点
			运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.26
废物处置方式	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他	单位负责人签字	日期 2018.1.26
		单位盖章	



第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1110

危险废物转移联单

编号 37154801201

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u> 单位盖章 	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街16号首钢综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-21-003-48</u> 数量 <u>31.830t</u>	
废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、锌、镉</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
车(船)型: <u>挂车</u> 牌号 <u>豫B50898</u> 道路运输证号 <u>410200000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>孙义伟</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>孙义伟</u> 接受日期 <u>2018.1.26</u>	
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>孙义伟</u> 单位盖章  日期 <u>2018.1.26</u>	



第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1111

危险废物转移联单

编号 37154801202

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博大环境集团股份有限公司</u> 单位盖章 	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街100号首钢综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW4830103-48</u> 数量 <u>3391吨</u>	
废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、锌、镉</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
车(船)型: <u>挂车</u> 牌号 <u>豫B F5550</u> 道路运输证号 <u>410200000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>宋宏</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>陈梅</u> 接受日期 <u>2018.1.26</u>	
废物处置方式: 利用 <input checked="" type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>宋宏</u> 单位盖章  日期 <u>2018.1.26</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1109

危险废物转移联单

编号 37154801203

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博大环境集团股份有限公司</u> 单位盖章	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街6号蔚澜国际综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊市博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW1824-003-48</u> 数量 <u>31.880吨</u>	
废物特性： <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的：中转运存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷, 铊, 镉</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
车(船)型 <u>挂车</u> 牌号 <u>豫00790</u> 道路运输证号 <u>410200000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>李伟</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型 _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>陈艳</u> 接受日期 <u>2018.1.26</u>	
废物处置方式：利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>李伟</u> 单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.26</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1114

危险废物转移联单

编号 37154801204

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博大环境集团股份有限公司</u> 单位盖章	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街6号首翔综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23152659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市寒亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-31-03-48</u> 数量 <u>32.08吨</u>	
废物特性: <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的: 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷铍镉</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
车(船)型: <u>挂车</u> 牌号 <u>鲁BXD668</u> 道路运输证号 <u>4420000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>郭飞</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>郭飞</u> 接受日期 <u>2018.1.26</u>	
废物处置方式: 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input checked="" type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>郭飞</u> 单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.26</u>	


第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

危险废物转移联单

编号 37154801205

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-2103-48 数量 30.61吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中贮贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、镍 禁忌与应急措施 禁止抖撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BMA068 道路运输证号 4402000021-18

运输起点 聊城 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 王XX

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____


运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李XX 接受日期 2018.1.26

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李XX 单位盖章  日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1122

危险废物转移联单

编号 37154801206

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市丰台区西直门北大街6号首钢综合楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-03-48 数量 31.27吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BN5999 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 张立勇

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张立勇 接受日期 2018-1-26

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 张立勇 单位盖章  日期 2018-1-26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 37154801207

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	<u>博天环境集团股份有限公司</u>	单位盖章	电话 <u>010-82293399</u>
通讯地址	<u>北京车阵地区西直门北大街60号</u>	邮编	<u>100082</u>
运输单位	<u>开封市第二运输总公司</u>	电话	<u>0371-23152659</u>
通讯地址	<u>开封市迎宾路8号</u>	邮编	<u>475000</u>
接受单位	<u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话	<u>0536-8293555</u>
通讯地址	<u>潍坊市奎文区北海工业园</u>	邮编	<u>261000</u>
废物名称	<u>冶炼废渣</u>	类别编号	<u>H48-32-003-48</u>
		数量	<u>34230kg</u>
废物特性	<u>浸出毒性</u>	形态	<u>固</u>
		包装方式	<u>袋装</u>
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	<u>砷 铊 镉</u>	禁忌与应急措施	<u>禁止抛撒</u>
发运人		运达地点	
		转移时间	<u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	<u>开封市第二运输总公司</u>	运输日期	<u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日
车(船)型	<u>挂车</u>	牌号	<u>豫B00661</u>
		道路运输证号	<u>4102000221-8</u>
运输起点	<u>聊城车</u>	经由地	<u>潍坊市</u>
		运输终点	<u>潍坊市</u>
		运输人签字	<u>宋士立</u>
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	
		道路运输证号	
运输起点		经由地	
		运输终点	
		运输人签字	
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	<u>宋士立</u>
		接受日期	
废物处置方式	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他	单位负责人签字	<u>宋士立</u>
		单位盖章	
		日期	<u>2018.1.26</u>

第一联 产生单位


注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1115

危险废物转移联单

编号 37154801208

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京车库区西直门北大街16号首钢集团 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2352659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博天环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-03-48 数量 32.350吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、钾、镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型：挂车 牌号 豫B85551 道路运输证号 4102000021-18

运输起点 聊城 经由地 济南 运输终点 潍坊 运输人签字 夏彦武

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈旭 接受日期 2018.1.26

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 2018.1.26 单位盖章  日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1120

危险废物转移联单

编号 37154801209

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号华润综合楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-22152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8243555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-324 数量 32.82吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中贮贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BAK181 道路运输证号 410200000024-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 宋三伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.26

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 宋三伟 单位盖章  日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。


第一联 产生单位

1119

危险废物转移联单

编号 37154801210

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8243555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.480t

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、铊、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BXD656 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 邵海豹

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 邵海豹 接受日期 2018-1-26

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 邵海豹 单位盖章  日期 2018-1-26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1116

危险废物转移联单

编号 37154801211

第一部分：废物产生单位填写	
产生单位 <u>博天环境集团股份有限公司</u> 单位盖章	电话 <u>010-7293399</u>
通讯地址 <u>北京市海淀区西直门北大街10号首钢综合楼11层</u>	邮编 <u>100082</u>
运输单位 <u>开封市第二运输总公司</u>	电话 <u>0371-23752659</u>
通讯地址 <u>开封市迎宾路8号</u>	邮编 <u>475000</u>
接受单位 <u>潍坊博锐环境保护有限公司</u>	电话 <u>0536-8293555</u>
通讯地址 <u>潍坊市奎亭区北海工业园</u>	邮编 <u>261000</u>
废物名称 <u>冶炼废渣</u> 类别编号 <u>HW48-321-013-49</u> 数量 <u>33.67吨</u>	
废物特性： <u>浸出毒性</u> 形态 <u>固</u> 包装方式 <u>袋装</u>	
外运目的：中转运存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>	
主要危险成分 <u>砷、铊、钡</u> 禁忌与应急措施 <u>禁止抛撒</u>	
发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
第二部分：废物运输单位填写	
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
第一承运人 <u>开封市第二运输总公司</u> 运输日期 <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>26</u> 日	
车(船)型： <u>挂车</u> 牌号 <u>鲁B21662</u> 道路运输证号 <u>41020000021-18</u>	
运输起点 <u>聊城市</u> 经由地 <u>济南市</u> 运输终点 <u>潍坊市</u> 运输人签字 <u>曾望</u>	
第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____	
运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____	
第三部分：废物接受单位填写	
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。	
经营许可证号 _____ 接受人 <u>陈峰</u> 接受日期 <u>2018.1.26</u>	
废物处置方式：利用 <input checked="" type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
单位负责人签字 <u>Yosh</u> 单位盖章 _____ 日期 <u>2018.1.26</u>	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1123

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章 [Stamp] 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首航综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2315659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 31.97吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 送达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B00529 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李占

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 [Signature] 接受日期 2018.1.26

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 [Signature] 单位盖章 [Stamp] 日期 2018.1.26

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1124

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街66号首钢综合楼11层	邮编	100082
运输单位	开封市第三运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊博锐环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冷淋废渣	类别编号	HW48-321-003-48 数量 34.1800吨
废物特性	浸出毒性	形态	固
		包装方式	袋装
外运目的	中转贮存口 <input type="checkbox"/> 利用口 <input type="checkbox"/> 处理口 <input type="checkbox"/> 处置口 <input checked="" type="checkbox"/>		
主要危险成分	砷、锌、镉	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人	运达地点	转移时间	2018 年 月 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第三运输总公司	运输日期	2018 年 1 月 26 日
车(船)型	挂车	牌号	鲁XDD008
		道路运输证号	410200000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	李秋秋
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	
		道路运输证号	
运输起点		经由地	
		运输终点	
		运输人签字	
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	陈长宝
		接受日期	2018.1.26
废物处置方式	利用口 <input type="checkbox"/> 贮存口 <input type="checkbox"/> 焚烧口 <input type="checkbox"/> 安全填埋口 <input checked="" type="checkbox"/> 其他口 <input type="checkbox"/>		
单位负责人签字	李秋秋	单位盖章	日期 2018.1.26

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1125

危险废物转移联单

编号



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博友环境集团有限公司 单位盖章 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市郑东新区8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博统环境保护有限公司 电话 0536-8293553
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 KW48-321-003-48 数量 33.42吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷、镍、锡 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫B D096 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 郑二洪
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 郑二洪 接受日期 2018.1.26
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 郑二洪 单位盖章 日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1126

危险废物转移联单

编号 37154801215

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢智分楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第一运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路 邮编 475000

接受单位 洛阳博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 洛阳市洛龙区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW08-321-003-48 数量 34.13吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的：中转运存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第一运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BWD005 道路运输证号 462000002118

运输起点 开封市 经由地 洛南 运输终点 洛阳市 运输人签字 张双双

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李雄 接受日期 2018.1.26

废物处置方式：利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李雄 单位盖章  日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1127

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博远环境集团有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街100号新科大厦11层		邮编 100082
运输单位	开封市第二运输总公司		电话 0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号		邮编 475000
接受单位	潍坊市博远环境保护有限公司		电话 0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园		邮编 261000
废物名称	台炼废渣	类别编号 Hw48-321-03-48	数量 33.62吨
废物特性	浸出毒性	形态 固	包装方式 袋装
外运目的	中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置 <input checked="" type="checkbox"/>		
主要危险成分	砷、铅、镉	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运送地点	转移时间 2018 年 1 月 26 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018 年 1 月 26 日
车(船)型	挂车	牌号	豫BX12009
		道路运输证号	4620000021-8
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	马继明
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点		经由地	运输终点
			运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.26
废物处置方式	利用 <input checked="" type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位负责人签字	单位盖章	日期	2018.1.26

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1129

危险废物转移联单



编号 37154801217

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博瑞环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 郑州市海港区直门大街60号首层东楼1层 邮编 100082

运输单位 开封市第三运输总公司 电话 0371-23152619

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博瑞环境保护有限公司 电话 0536-829355

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-32-03-48 数量 32.25吨

废物特性：浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的： 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 镉 铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第三运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型：挂车 牌号 豫BXD889 道路运输证号 4102000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 姜玉鑫

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型：_____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈世臣 接受日期 2018.1.26

废物处置方式： 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 姜玉鑫 单位盖章  日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1128

危险废物转移联单

编号 37154801218

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街6号华润大厦11层		邮编 100082
运输单位	开封市第二运输总公司		电话 0371-2352659
通讯地址	开封市迎宾路8号		邮编 475000
接受单位	潍坊市博锐环境保护有限公司		电话 0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园		邮编 261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号 HW48-321-03-48	数量 33.36 吨
废物特性	浸出毒性	形态 固	包装方式 袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	石灰、稀酸	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运达地点	转移时间 2018 年 1 月 26 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018 年 1 月 26 日
车(船)型	挂车	牌号	豫B X0010
		道路运输证号	41020000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	岳永祥
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点		经由地	运输终点
			运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.26
废物处置方式	<input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input checked="" type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他	单位负责人签字	日期 2
		单位盖章	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

1133

危险废物转移联单

编号 37154801219

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	十联环保集团 股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀西直门北大街66号钢研总院		邮编 100082
运输单位	开封市第一运输总公司		电话 0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路路		邮编 475000
接受单位	潍坊市博锐环保有限公司		电话 0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北官庄村		邮编 261000
废物名称	废冻皮渣	类别编号 HX831-03-48	数量 34.41吨
废物特性	浸出毒性	形态 固	包装方式 袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷 镍 镉	禁忌与应急措施	禁止日晒
发运人		运达地点	转移时间 2018年1月26日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第一运输总公司	运输日期	2018年1月26日
车(船)型	挂车	牌号	豫BHN699
		道路运输证号	41020000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	张子瑞
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点		经由地	运输终点
			运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	接受日期 2018.1.26
废物处置方式	<input checked="" type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他	单位负责人签字	日期 2018.1.26
		单位盖章	

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

危险废物转移联单

编号 37154801220

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街10号首钢总公司11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-03-48 数量 31.31吨

废物特性: 浸出毒性 形态 团 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 铊 镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫BG2628 道路运输证号 410200000218

运输起点 聊城 经由地 济南 运输终点 潍坊 运输人签字 徐森

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 张维 接受日期 2018.1.26

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 张维 单位盖章  日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博天环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-82293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街10号万柳综合楼11层	邮编	100082
运输单位	开封市第二运输总公司	电话	0371-23152659
通讯地址	开封市柳园路8号	邮编	475000
接受单位	潍坊市博锐环境保护有限公司	电话	0536-8293555
通讯地址	潍坊市奎文区北海工业园	邮编	261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号	HW48-321-003-48 数量 33.23吨
废物特性	浸出毒性	形态	团
		包装方式	袋装
外运目的	<input type="checkbox"/> 中转贮存 <input type="checkbox"/> 利用 <input type="checkbox"/> 处理 <input checked="" type="checkbox"/> 处置		
主要危险成分	砷、镉、镍	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运送地点	
		转移时间	2018年1月26日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018年1月26日
车(船)型	挂车	牌号	鲁AX188
		道路运输证号	41020000024-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	赵孟亮
第二承运人		运输日期	
车(船)型		牌号	
		道路运输证号	
运输起点		经由地	
		运输终点	
		运输人签字	
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	丁明海
		接受日期	2018.1.26
废物处置方式	<input type="checkbox"/> 利用 <input checked="" type="checkbox"/> 贮存 <input type="checkbox"/> 焚烧 <input type="checkbox"/> 安全填埋 <input type="checkbox"/> 其他		
单位负责人签字		单位盖章	日期 2018.1.26

第一联 产生单位

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 电话 010-82293399
 通讯地址 北京丰台区西直门北大街6号蓝钢综合楼 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市城东路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊市博镁环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市奎文区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 35.5吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 镉 锌 铜 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 26 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 26 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫B22006 道路运输证号 410200000021-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 周国建
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 张维 接受日期 2018.1.26
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 张维 单位盖章 _____ 日期 2018.1.26

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1143

危险废物转移联单

编号 37154801223

第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章  电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-2952659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-01-003-48 数量 32.66吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷 铊 镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 27 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 27 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B00980 道路运输证号 41020000021-18

运输起点 聊城 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 李伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 李伟 接受日期 2018.1.27

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 李伟 单位盖章  日期 2018.1.27

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

1146

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首都综合楼11层 邮编 100080

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊市博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 216000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-31003-48 数量 33.65吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷, 锌, 镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 27 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 27 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B85550 道路运输证号 4420000002418

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 宋宏

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 王学峰 接受日期 2018.1.27

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 王学峰 单位盖章 日期 2018.1.27

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博大环境集团股份有限公司 单位盖章 博大环境集团股份有限公司 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼1112 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-21-03-48 数量 32.19吨

废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、锌、镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 27 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 27 日

车(船)型: 挂车 牌号 鲁BPA108 道路运输证号 44020000002115

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 叶长存

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 陈明 接受日期 2018.1.27

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 叶长存 单位盖章 潍坊博锐环境保护有限公司 日期 2018.1.27

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 37164801226



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团股份有限公司 电话 010-82293399
 通讯地址 北京市海淀区西直门北大街6号首钢综合楼 邮编 100082
 运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659
 通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000
 接受单位 潍坊博锐环境保护有限公司 电话 0536-8293555
 通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000



废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 33.99吨
 废物特性: 浸出毒性 形态 固 包装方式 袋装
 外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置
 主要危险成分 砷 铍 镉 禁忌与应急措施 禁止抛撒
 发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 27 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 27 日
 车(船)型: 挂车 牌号 豫BAX269 道路运输证号 4102000000-21-18
 运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 张建设
 第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____
 运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。
 经营许可证号 _____ 接受人 [Signature] 接受日期 2018.1.27
 废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他
 单位负责人签字 [Signature] 单位盖章 _____ 日期 2018.1.27

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单

编号 37154801227

第一部分：废物产生单位填写			
产生单位	博大环境集团股份有限公司	单位盖章	电话 010-83293399
通讯地址	北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层		邮编 100082
运输单位	开封市第二运输总公司		电话 0371-23152659
通讯地址	开封市迎宾路8号		邮编 475000
接受单位	潍坊博锐环境保护有限公司		电话 0536-8293555
通讯地址	潍坊市寒亭区北海工业园		邮编 261000
废物名称	冶炼废渣	类别编号 HW4831-03-48	数量 31.34吨
废物特性	浸出毒性	形态 固	包装方式 袋装
外运目的	中转贮存 <input type="checkbox"/>	利用 <input type="checkbox"/>	处理 <input type="checkbox"/>
			处置 <input checked="" type="checkbox"/>
主要危险成分	砷 镉 铜	禁忌与应急措施	禁止抛撒
发运人		运送地点	转移时间 2018 年 1 月 27 日
第二部分：废物运输单位填写			
运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
第一承运人	开封市第二运输总公司	运输日期	2018 年 1 月 27 日
车(船)型	挂车	牌号	豫BMA068
		道路运输证号	440200000021-18
运输起点	聊城市	经由地	济南市
		运输终点	潍坊市
		运输人签字	王建军
第二承运人		运输日期	年 月 日
车(船)型		牌号	道路运输证号
运输起点		经由地	运输终点
			运输人签字
第三部分：废物接受单位填写			
接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。			
经营许可证号		接受人	陈明
		接受日期	2018.1.27
废物处置方式	利用 <input type="checkbox"/>	贮存 <input type="checkbox"/>	焚烧 <input type="checkbox"/>
		安全填埋 <input checked="" type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>
单位负责人签字	王建军	单位盖章	日期 2018.1.27

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位

危险废物转移联单



第一部分：废物产生单位填写

产生单位 博天环境集团有限公司 单位盖章 电话 010-82293399

通讯地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼11层 邮编 100082

运输单位 开封市第二运输总公司 电话 0371-23152659

通讯地址 开封市迎宾路8号 邮编 475000

接受单位 潍坊博统环境保护有限公司 电话 0536-8293555

通讯地址 潍坊市寒亭区北海工业园 邮编 261000

废物名称 冶炼废渣 类别编号 HW48-321-003-48 数量 31.68吨

废物特性: 浸出毒性 形态 块 包装方式 袋装

外运目的: 中转贮存 利用 处理 处置

主要危险成分 砷、镉、镍 禁忌与应急措施 禁止抛撒

发运人 _____ 运达地点 _____ 转移时间 2018 年 1 月 27 日

第二部分：废物运输单位填写

运输者须知：你必须核对以上栏目事项，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

第一承运人 开封市第二运输总公司 运输日期 2018 年 1 月 27 日

车(船)型: 挂车 牌号 豫B58898 道路运输证号 410200000021-18

运输起点 聊城市 经由地 济南市 运输终点 潍坊市 运输人签字 孙义伟

第二承运人 _____ 运输日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

车(船)型: _____ 牌号 _____ 道路运输证号 _____

运输起点 _____ 经由地 _____ 运输终点 _____ 运输人签字 _____

第三部分：废物接受单位填写

接受者须知：你必须核实以上栏目内容，当与实际情况不符时，有权拒绝接受。

经营许可证号 _____ 接受人 丁马雄 接受日期 2018.1.27

废物处置方式: 利用 贮存 焚烧 安全填埋 其他

单位负责人签字 丁马雄 单位盖章 日期 2018-1-27

注：此联交付运输单位与废物转移运行，经废物接受单位盖章后交废物产生单位。

第一联 产生单位